



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-ТЭ-700/2-2017

391550, Рязанская обл, Шацкий р-н, г.
Шацк, ул. Свободы, 4

"30" октября 2017 г.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАЦКИЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
*(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)*

Мною, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора Антоновым Вячеславом Александровичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно распоряжения Заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ивлева Александра Николаевича от "15" сентября 2017 г. 5-1040-р деятельности:

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШАЦКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" (далее ОГБПОУ "ШАТТ"), ИНН: 6224006465

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на предмет соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в присутствии:

Директора ОГБПОУ "ШАТТ" Улитина Сергея Ивановича (действующего на основании Устава от 04.08.2015 г. и приказа № 104-к от 13.10.2017 г.), мастера производственного обучения ОГБПОУ "ШАТТ" Астахова Михаила Михайловича (на основании приказа №6-л от 01.12.2012 г.).

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	Отсутствует перечень необходимой технической документации, утвержденный техническим руководителем.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министерства энер-	16.02.2018

		гетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. № 4145 (далее ПТЭЭП) ПТЭЭП п. 1.8.2.	
2.	Не в полном объеме укомплектованы рабочие места обученным и аттестованным персоналом: отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство прошедший проверку знаний норм и правил по электробезопасности на V группу в комиссии Ростехнадзора из числа руководителей и специалистов предприятия.	ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7.	16.02.2018
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждённый руководителем.	ПТЭЭП п. 1.4.3.	16.02.2018
4.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н и зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года, регистрационный N 30593 (далее ПОТ) п. 8.1.	16.02.2018
5.	Не заведены паспорта заземляющие устройства.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	16.02.2018
6.	Не проведены осмотры заземляющий устройств с выборочным вскрытием грунта, не реже одного раза в 12 лет.	ПТЭЭП п. 2.7.10.	16.02.2018
7.	Ответственным за электрохозяйство не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. По графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев.	ПТЭЭП п.2.7.9.	16.02.2018
8.	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.	ПТЭЭП п.1.8.9.	16.02.2018
9.	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения в электроустановках, утверждённый руководителем.	ПТЭЭП п. 1.5.27.	16.02.2018
10.	Отсутствуют утверждённые руководителем графики проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.4.27.	16.02.2018
11.	У потребителя, эксплуатирующего маслонаполненное электрооборудование, отсутствуют мероприятия по предотвращению аварийных выбросов в окружающую среду.	ПТЭЭП п. 1.7.23.	16.02.2018

12.	Не предъявлены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	16.02.2018
13.	Автоматический выключатель в помещении ВРУ общежития установлен с открытыми токоведущими частями.	ПТЭЭП п. 1.7.2, «Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. N 150.) (далее ПУЭ) п. 1.1.32.	16.02.2018
14.	Частично в начале и конце открыто проложенных кабельных линий отсутствуют бирки, на которых должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии.	ПТЭЭП п. 2.4.5.	16.02.2018
15.	С внутренней стороны щитов и сборок сети освещения предприятия частично отсутствуют однолинейные схемы.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	16.02.2018
16.	Не уплотнены отверстия прохода КЛ-0,4 кВ через стену Цеха сварки.	ПТЭЭП п. 2.2.3. ПУЭ п. 2.1.58	16.02.2018
17.	Уровень масла в расширителе трансформатора ЗТП-4 не соответствует отметке, соответствующей температуре масла трансформатора в данный момент.	ПТЭЭП п. 2.1.4.	16.02.2018
18.	Трансформатор Т-2 в ЗТП-4 имеет течь масла замаслен, покрыт паутиной.	ПТЭЭП п. 2.2.40.	16.02.2018
19.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП п. 1.8.9	16.02.2018
20.	Отсутствует журнал учёта средств защиты.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты» (утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261) (далее ИПИСЗ п. 1.4.2)	16.02.2018
21.	В ВРУ цеха сварки, ЗТП-4, ВРУ общежития, на светильниках отсутствуют рассеиватели.	ПТЭЭП п. 2.12.7	16.02.2018
22.	В ВРУ-0,4 кВ корпуса по адресу ул. Цюрупы, д. 26 Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п. 2.7.7	16.02.2018
23.	Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя не назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Не предъявлен журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП п. 3.5.10.	16.02.2018
24.	ЗТП-4 оборудование РУ не очищается от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	16.02.2018
25.	ЗТП-4, ЗТП-38 не исправны замки на дверях	ПТЭЭП п.2.1.9	16.02.2018

	РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторных камерах.		
26.	Частично на дверях щитов и сборок столовой отсутствуют надписи, их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	16.02.2018
27.	Отсутствует журнал учёта средств защиты.	ПТЭЭП п.1.7.3., 2.2.21.; ИПИСЗ приложения №№ 1, 8	16.02.2018
28.	Не пересмотрены и не утверждены ответственным за электрохозяйство однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы.	ПТЭЭП п. 1.5.18	16.02.2018
29.	Отсутствует журнал по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п. 1.8.9.	16.02.2018
30.	Отсутствует список работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	16.02.2018
31.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	16.02.2018
32.	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	16.02.2018
33.	Отсутствуют инструкции по применению переносных электроприемников и т.п.).	ПТЭЭП п. 1.8.1.	16.02.2018
34.	На электродвигатели вытяжных насосов в цехе сварки и приводимые ими механизмы не нанесены стрелки, указывающие направление вращения.	ПТЭЭП п. 2.5.3.	16.02.2018
35.	В ЗТП-4, ЗТП-38 в трансформаторных камерах отсутствуют барьерные ограждения.	ПТЭЭП п. 1.7.2. ПУЭ-6 п. 4.2.26	16.02.2018
36.	Отсутствует перечень должностей и професий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4.	16.02.2018
37.	Электропроводка электрического освещения гаража находится в состоянии требующем капитального ремонта (замена проводов, замена светильников, замена электрощитового оборудования, замена выключателей).	ПТЭЭП, п. 1.7.2 ПУЭ. п. 2.12.2	18.06.2018
38.	Электропроводка электрического освещения 1 этажа корпуса по адресу ул. Цюрупы, д. 26 находится в состоянии требующем капитального ремонта (замена проводов, замена светильников, замена электрощитового оборудования, замена выключателей).	ПТЭЭП, п. 1.7.2 ПУЭ. п. 2.12.2	18.06.2018
39.	Отходящие кабели 0,4 кВ от ЗТП-4 сделаны через вентиляционные жалюзи.	ПТЭЭП п. 1.7.2 ПУЭ п. 2.1.79	16.02.2018
40.	Вывод СИП-0,4 кВ от ЗТП-38 сделан через вентиляционные жалюзи.	ПТЭЭП п. 1.7.2 ПУЭ п. 2.1.79	16.02.2018
41.	В помещении пищеблока установлен электрический водонагреватель, имеющий разъёмное соединение с линией питания.	ПТЭЭП п. 1.7.2, СП 31-110-2003. п. 15.14	16.02.2018

42.	КЛ-0,4 кВ в РУ0,4 кВ в ЗТП-4 не закреплены к стене.	ПТЭЭП п. 1.7.2, ПУЭ п. 2.3.15	
-----	---	----------------------------------	--

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 и пунктом 55 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 27 февраля 2015 г. №36293 (представителем) юридического лица.

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШАЦКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
(далее ОГБПОУ "ШАТТ"), ИНН: 6224006465
391550, Рязанская обл, Шацкий р-н, г. Шацк, ул. Свободы, 4

(для юридических лиц - только наименование (название), для индивидуальных предпринимателей (физлица) или физических лиц - при наличии, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном адресе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Антонов Вячеслав Александрович
(Ф.И.О.)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:
 Директор ОГБПОУ "ШАТТ" Улитин Сергей Иванович (действующий на основании Устава от 04.08.2015 г. и приказа № 104-к от 13.10.2017 г.).

(подпись, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, для физических лиц - при наличии)

"30" октября 2017 г.



10.11.2017

10.11.2017

Пост. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 43005

10.11.2017

Сумма	Дата	Вид пл
прописью Две тысячи рублей		

ИНН 0	КПП 0	Сумма	2000=
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) // Астахов Михаил Михайлович // 391557, Рязанская обл, Шацкий р-н, Казачья Слобода с, Верхняя ул, д. 79, кв. Платательщик		Сч.Н	409118100
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)		БИК	046126708
Банк плательщика		Сч.Н	301018105000000000708
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ Г.РЯЗАНЬ		БИК	046126001
Банк получателя		Сч.Н	
ИНН 7107516785	КПП 710701001	Сч.Н	401018104000000010008
УФК по Рязанской области (Приокское управление Ростехнадзора)		Вид оп	01 Срок плат
		Наз.пл	0 Чер.плат 5
		Код	498710717 Рез. поле
Получатель			1152740601
			108
49811641000016000140 161701000 0 10		114;09417312362 10	

Адм штраф Астахов Михаил Михайлович, постановление 5-27-406/2-2017 от 02.11.2017

Назначение платежа



Подписи

[Handwritten signature]

Отметки банка

ДО ШАЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИО-ВНЕШТОРБАНКА ПАО

10 НОЯ 2017

БИК 046126708

Доронина Г.В

Прио-Внешторгбанк (П
ДО Шацкое отд.
г. Шацк Красная пл,
АСПД 00090430 #
ИНН 006227001779
10.11.17 11:00 СИС.
ФНО СИС. АДМИН.
ПРОДАЖА
Пер б/о сч
7 =50.00.
ИТОГ
=50.
НАЛИЧНЫМИ
ПОДПИСЬ: